

維 修 紀 錄

日期	故障狀況	維修內容	紀錄者	備註
110/ 10/22	8月損壞 無法開機	達明 TM-900 控制器檢 測	蔡旻融	檢測原因為供電 電路損壞
110/ 10/22	8月損壞 無法開機	達明 TM-900 控制器電 路板維修	蔡旻融	更換電路模組，並 保固 6 個月，費用 合計 58,433

(ME-00-W-11-03)